

4.3 Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

Tabel 4.3.1 Data Pagar Pengamanan Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

NO	Kecamatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Siantan	8
2	Siantan Selatan	11
3	Siantan Timur	1
4	Palmatak	2
5	Kute Siantan	1
6	Jemaja	1
7	Jemaja Timur	6
Total		30

Sumber : Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, 2022

Tabel 4.3.2 Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

No	NAMA KECAMATAN	AMDAL	UKL/UPL	SPPL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Siantan	-	1	4
2	Palmatak	-	1	-
3	Siantan Timur	-	-	1
4	Siantan Selatan	-	1	1
5	Jemaja Barat	-	-	-
6	Siantan Utara	-	1	-
7	Kute Siantan	-	-	1
8	Jemaja Timur	-	-	-
9	Jemaja	-	1	-
10	Siantan Tengah	-	1	1
Total		-	6	8

Sumber : Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, 2022

Tabel 4.3.3 Ruas Jalan yang di Pasang Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Jumlah	Tahun Pemasangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jl. Sultan Syahrir	Siantan	10	2021-2020
2	Jl. Jend Sudirman	Siantan	27	2021-2020
3	Jl. Ibrahim Sattah	Siantan	18	2020
4	Jl. Jend Ahmad Yani	Siantan	9	2013
5	Jl. Hang Tuah-Dalam Kota	Siantan	9	2013
6	Jl. Jend Sudirman	Siantan Timur	24	2021-2020
7	Jl. M.H. Thamrin	Siantan Selatan	31	2021-2020
8	Jl. Desan Air Bini	Siantan Selatan	15	2021
9	Jl. W.R Supratman	Siantan Selatan	23	2021-2020
10	Jl. Sultan Syarif Qasim	Jemaja Timur	24	2020-2019
11	Jl. Jend A.H Nasution	Jemaja Timur	23	2020-2019
12	Jl. H.O.S. Tjokroaminoto	Jemaja Timur	21	2020-2019
13	Jl. Muhammad Natsir	Jemaja Timur	4	2020
14	Jl. Raja Ali Haji	Jemaja	3	2020
15	Jl. Merdeka	Jemaja	9	2020
16	Jl. Cut Nyak Meutia	Jemaja	4	2020
17	Jl. M.Yacub	Jemaja	1	2020
18	-	Palmatak dan Kute Siantan	117	2012-2020
Total			372	

Sumber : Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, 2022

Tabel 4.3.4 Data Rambu Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Jumlah Keseluruhan Rambu	Kondisi
				Baik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	Siantan	73	√
2	-	Siantan Selatan	69	√
3	-	Siantan Timur	24	√
4	-	Jemaja	17	√
5	-	Jemaja Timur	72	√
6	-	Palmatak dan Kute Siantan	117	√
Total			372	

Sumber : Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas 2022

Tabel 4.3.5 Data Warning Light di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Keseluruhan Warning Light	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Siantan	7	5	2	-	2 Rusak Ringan Milik Kementerian Perhubungan BPTD Riau-Kepri
2	Jemaja	3	3	-	-	
Total		10	8	2	-	

Sumber : Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, 2022

Tabel 4.3.6 Data Sarana dan Prasarana Persampahan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

No		Uraian	Jumlah (Unit)
(1)	(2)	(3)	
1	TPST		1
2	Bank Sampah		2
3	Dump Truck		1
4	Armoll		1
5	Motor Sampah		4
6	Pick Up		3
7	Excavator		1
Total			13

Sumber : Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas 2022

Tabel 4.3.7 Data Kinerja Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

No		Uraian	Jumlah (Ton)/(Km2)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Timbulan Sampah	4.759,97	-
2		Sampah Terkelola	404,74	8,50
3		Penanganan Sampah	120	2,52
	a	Jumlah Sampah yang Terproses di Tempat Pemrosesan Akhir	120	-
4		Pengurangan Sampah	284,74	5,98
	a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	58,79	-
	b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	10,49	-
	c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	215,47	-
5		Sampah Tidak Terkelola	4.355,22	91,50
6		Luas Daerah Pelayanan	174,97	29,65
Total			10.504,39	138,15

Sumber : Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, 2022